## 新宿区地盤資料

調査整理番号 104-024

所在地 東京都新宿区余丁町 6 - 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		内水位	深	1 اح	0 cm の打	ご撃	打擊	N	
			状			/		0	10	数 20	打擊回数/貫入量		N 値~深度図
				☒		測定月日		1	1	ì	貫		
5	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	p 10 20 30 40 50
	0.50	0.50		表土	暗褐								
1							1.15				4 /		
							1.45	1_	1	2	30	4	4 7
2			XXXXX				2.15	1 /			3 / 32		
			XXXXX			3.25	2.47	12	1	11	32	2.8	8 1
3				п-4	茶褐	3.23 — <del>———</del>	3.15			2	4		
							3.49	1	1	14	34	3.5	5
4			XXXXX				4.15	2	1	3 / 11	6 / 31	5.8	8
5 6 7			XXXXX	及灰質粘土 			4.46				,		
	5.60	5.10					5.45	1	2	1	4 / 30	4	4 1
6					淡褐.板.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.灰.		6.15			2	4		
- 7							6.46	1	1	11	31	3.9	9 4
							7.15				9 /		
							7.45	3	3	3	30	9	9 7
8							8.15	2	2	3	7 / 30	7	
							8.45			<u> </u>		,	
9							9.15	3	3	4	10 / 30	10	
10	9.95	4.35					9.45				15		
- 9 - 10 - 11			,				10.15	4	5	6	30	15	5   \
			.://::				11.15				31		
							11.45	7	9	15	30	31	1
12							12.15				34		
			<b> </b>				12.45	8	10	16	30	34	
· 13	13.15	3.2	,			1	13.15	4	6	10	20 / 30	20	
13 14 15 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19				シルト混じり細砂	暗青灰		13.45			10		20	
							14.15	7	13	16	36 / 30	36	ie P
			·····;				14.45				40		
			[:;/:::				15.15	9	14	17	30	40	
16	15.80	2.65		砂質シルト	· ·	1	16.15				31		
	16.60	0.80		ジ貝ンルト	暗青灰		16.45	8	10	13	30	31	1
17				シルト混じり細砂	暗灰		17.15		40	20	50 /	er ^	
	17.80	1.20					17.42	12	18	7	27	55.6	
18							18.15		10	14	32 / 30	32	12
- 19 - 20							18.45		.,			32	
		•			暗青灰		19.15	7	11	16	34 / 30	34	14
							19.45				40		
	20.70						20.15	8	12	20	/ 30	40	
21	20.70	2.90				1	21.15			15 /	50 /		

