# 新宿区地盤資料

調査整理番号　104-061

所在地　東京都新宿区余丁町１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
23.00 3.50
23.90 0.90
29.25 5.35
砂礫
硬質シルト
細砂
暗灰
暗灰
暗灰
20.25
21.15
21.30
22.15
22.23
23.15
23.45
24.15
24.29
25.15
25.30
26.15
26.27
27.15
27.30
28.15
28.34
29.15
29.25
26
60/8
7
36
35
42
27
17
60
34/5
11
24/4
25/5
18/2
33/5
43/9
20
60/15
60/8
38/30
60/14
60/15
60/12
60/15
60/19
60/10
120
225
38
129
120
150
120
94.7
180