新宿区地盤資料

調査整理番号　108-001

所在地　東京都新宿区富久町１５－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.45
4.55
腐植質粘土
暗褐
21.90
1.45
22.15
0.25
細砂
暗青灰
22.70
0.55
砂礫
暗灰
23.10
0.40
礫混り細砂
暗灰
砂礫
暗灰
シルト質固結微細砂
青緑
21
22
23
24
25
26
27
20.45
21.15
21.45
22.15
22.21
23.15
23.25
24.15
24.27
25.00
25.03
26.15
26.23
27.15
27.25
4
5
4
30
15
30
4
5
6
50
6
50
6
50
10
12
2
38
50
12
50
3
50
3
50
8
50
8
50
10
13
15
250
150
125
500
188
150