新宿区地盤資料

調査整理番号　108-010

所在地　東京都新宿区富久町１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.60
1.35
シルト質微粒砂
暗青緑
22.30
1.70
硬質砂質シルト
暗青灰
24.70
2.40
小礫混じり粘土
暗灰
26.00
1.30
砂礫
暗青緑
28.40
2.40
細砂
暗緑
29.20
0.80
微粒砂
暗乳青灰
30.10
0.90
細砂
暗青灰
32.30
2.20
20.44
21.15
21.45
22.15
22.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.37
27.15
27.35
28.15
28.30
29.15
29.40
30.15
30.38
31.15
31.35
32.15
32.30
12 23 9 29 62.1
7 12 23 42/30 42
10 15 10 35/30 35
10 13 13 36/30 36
1 1 2 4/30 4
15 40 5/2 60/22 81.8
35 25 60/20 90
35 25/5 60/15 120
17 20 23/5 60/25 72
15 25 20/3 60/23 78.3
17 43 60/20 90
30 30/5 60/15 120