## 新宿区地盤資料

調査整理番号 108-014

所在地 東京都新宿区富久町28付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。											<i>」</i> たものとなります。				
標	深	層	柱	土	色	孔						標準貫入試験			
				質		内 水 位	深		0 cm の打	ご 撃 ***	打擊	N	1		
			状			/		0	10	<u>数</u> 20	打擊回数		N値~深度図		
				☒		測定月日		1	ł	ı	/ 貫				
尺	度	厚	図	分	調	Ä	度	10	20	30	量	値	b 10 20 30 40 50 60		
E			//	1											
E 1							1.15				3 /				
E				埋戾土	茶灰		1.45	1	1	1	30	3	3 <b>9</b>		
E 2			//				2.15	1 /	1 / 15		2 /				
1 2	2.60	2.60	*****				2.45	15	15		30	2	2 1 1		
3			111111				3.15		1 / 7	2 / 13	4 /				
E			*****	旧表土	黒灰		3.45	1_	7	13_	30	4	1		
E 4			111111			4.70	4.15	1	1	1	3 / 30	3			
4 5	4.70	2.10	*****				4.45			1	JU	3	1/		
5							5.15	1 / 30			1 / 30	1	1		
6			***********	砂混り粘土	暗黄灰		5.45								
6							6.15	1 / 20	1 / 20		2 / 40	1.5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
E,	7.00	2.30	*****				6.55					1.0			
E '				粘土	黄灰		7.15	1 / 15	1 / 20		2 / 35	1.7	.		
E 8	8.00	1.00			25,00		7.50 8.15				8				
ш <u>ш</u> шш			::///				8.45	2	3	3	/ 30	8			
E 9			<i>//:::</i> :				9.15				6				
10				粘土質細砂	暗黄灰		9.45	2	2	2	30	6			
E 10			///::				10.15				13				
E	10.45	2.45	:://				10.45	4	4	5	30	13	13		
E 11				粘土質中砂	暗黄灰		11.15				7				
E	11.50	1.05					11.45	2	2	3	30	7			
12							12.15		13	14	39 / 30	39	200		
E				中砂	緑青灰		12.45	12	13	14					
13	13.50	2.00	····:				13.15	15	17	18 / 9	50 / 29	51.7	.,		
Ē.,	10.00	2.00					13.44								
E 14				中砂	暗青灰		14.15	8	18	18	44 / 30	44	44		
E 15							14.45				24				
E	15.40	1.90				1	15.15 15.45	9	8	7	24 / 30	24	7		
16							16.15				13				
E							16.45	4	4	5	30	13	13   <		
E 17							17.15				21				
			====	砂混りシルト	暗灰		17.45	5	6	10	30	21	21		
18							18.15				29 /				
E							18.45	8	9	12	30	29	29   1   3		
19			**************************************				19.15				29 / 30				
E	19.70	4.30	====				19.45	8	9	12	30	29			
13 13 14 14 15 15 16 11 17 17 18 11 19 11 19 11 11 12 20				粘土	茶褐		20.15	7	8	9	24 / 30	24	24		
E	20.60	0.90	====				20.45		0	9	30	24			
E 21			l=== <u>=</u>				21.15				16				

