新宿区地盤資料

調査整理番号 108-031

所在地 東京都新宿区富久町 3 4 - 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

		•	位置情	報について	には、る	おおよ	そ(その位置を示したものとなります。							
標	深	層	柱	±	色	孔内						標準貫入試験			
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	ご 撃 数	打擊回数	N			
			状	X		/ 測		0	10		/		N値~深度図		
尺	度	厚	図	分	調	測 定 月	度	≀ 10	≀ 20	≀ 30	貫入	値			
	ix	1-5-		盛土	暗茶褐	Н	iX	10	_0	50	#	밑	b 10 20 30 40 50 60		
	0.70	0.70	l //				1 15				5				
1			000000				1.15	1	2	2	5 / 30	5	<i>,</i>		
FI					茶褐		2.15		1 /	1 /	3 /				
3			00000 00000	H 4	水阀		2.45	16	8	6	30	3			
3							3.15	1 / 14	1	1 / 6	3 / 30	3			
4 5	3.90	3.20				4.10	4.15	2 /	2	2 / 7	6 /				
							4.45	14	9	7	30	6			
5							5.15	2	3	3	8 / 30	8			
6							5.45 6.15	1	1		2				
6							6.53	16	1 / 22		7 38	1.6			
E 7				凝灰質粘土	暗茶褐 暗灰 青緑灰		7.15	2 / 5	1 / 6	2 / 9	5 / 20	7.5			
					白青緑		7.35	2	2	2	6				
							8.15	13	9	/ 8	/ 30	6			
E 9							9.15		2 /	2 / 9	5 /				
							9.48	1	14	9	33	4.5			
10							10.15	4	4	5	13 / 30	13			
11	10.80	6.90				-	11.15		3 /		9				
	11.80	1.00		砂質シルト	暗灰		11.45	12	8	4	30	9			
12				細砂	暗青灰 暗黄灰		12.15	15	19	16	50 / 30	50			
	12.90	1.10	• • • • •				12.45 13.15				22				
13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			; ;/				13.45	9	7	6	30	22			
14				シルト混じり細砂	暗青灰		14.15	4	7	7	18 / 30	18			
E 15	14.80	1.90	/ /				14.45			,	19	'°			
							15.15 15.45	6	6	7	19 / 30	19			
16			/: / .	シルト質細砂	暗青灰		16.15				17				
	16.80	2.00					16.45	5	6	6	30	17			
E 17			 				17.15	12	16	20	48 / 30	48			
18			 	細砂	暗灰		17.45			15	50				
				mar RZ	4日/人		18.41	14	21	6	26	57.7	,		
19	19.50	2.70					19.15	16	18	16 / 7	50 / 27	55.6			
20	10.00	2.10					19.42				10				
				粘土質シルト	暗青灰		20.15	3	3	4	30	10			
E 21							21.15				12				

