新宿区地盤資料

調査整理番号　108-041

所在地　東京都新宿区富久町２０－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
23.00
4.00
27.50
4.50
29.20
1.70
硬質粘土
暗灰
砂礫
暗灰
礫混じり細砂
暗緑
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.25
25.00
25.01
26.15
26.27
27.15
27.26
28.15
28.22
29.15
29.20
7 12 18 /30
5 5 7 17/30
8 10 12 30/30
13 7 2 22/30
50 50/10
50/1 50/1
40 10/2 50/12
43 7/1 50/11
50/7 50/7
50/5 50/5
37
17
30
22
150
1500
125
136
214
300