新宿区地盤資料

調査整理番号　113-011

所在地　東京都新宿区大久保一丁目１４－１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
25.30
6.40
砂礫
黄緑灰
～
暗緑青
20.33
21.15
21.41
22.15
22.27
23.15
23.30
24.15
24.29
25.15
25.30
25
8
18
83.3
14
16
20
/
6
50
/
26
57.7
40
10
/
2
50
/
12
125
36
14
/
5
50
/
15
100
35
15
/
4
50
/
14
107
30
20
/
5
50
/
15
100