新宿区地盤資料

調査整理番号　113-029

所在地　東京都新宿区大久保一丁目１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	5.60	5.60		関東ローム	黄褐	
	6.20	0.60		シルト質粘土	暗灰	
	6.80	0.60		シルト質粘土	青灰	7.20
	7.40	0.60		シルト質砂	青灰	
	9.70	2.30		砂礫	青灰	
	11.60	1.90		砂質シルト	暗灰	
	15.50	3.90		粘土質シルト	青灰	
	16.30	0.80		砂質シルト	青灰	
	19.60	3.30		細砂	青灰	
	20.70	1.10		礫混り細砂	青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2/12	2	2/9	6/31	5.8
1.46					
2.15	2/13	2	2/9	6/32	5.6
2.47					
3.15	2/11	2/9	3/11	7/31	6.8
3.46					
4.15	1/12	1	2/11	4/33	3.6
4.48					
5.15	1/13	1	1/9	3/32	2.8
5.47					
6.15	1/14	1	1/9	3/33	2.7
6.48					
7.15	1/8	2/12	4	7/30	7
7.45					
8.15	17	19	14/7	50/27	55.6
8.42					
9.15	21	19	10/5	50/25	60
9.40					
10.15	2/9	3/12	3	8/31	7.7
10.46					
11.15	3	4	4	11/30	11
11.45					
12.15	5	7	8	20/30	20
12.45					
13.15	4	4	5	13/30	13
13.45					
14.15	3	4	5	12/30	12
14.45					
15.15	5	5	6	16/30	16
15.45					
16.15	9	16	22	47/30	47
16.45					
17.15	19	22	9/2	50/22	68.2
17.37					
18.15	21	29/9		50/19	78.9
18.34					
19.15	28	22/6		50/16	93.8
19.31					
20.15	45	5/1		50/11	136
20.26					
21.15	41	9/2		50/12	125




20.70
1.10
21
22
23
24
25
25.30
4.60
砂礫
青灰
20.26
21.15
41
9 / 2
50 / 12
125
21.27
22.15
50 / 8
50 / 8
188
22.23
23.15
45
5 / 1
50 / 11
136
23.26
24.15
45
5 / 1
50 / 11
136
24.26
25.15
32
18 / 5
50 / 15
100
25.30