新宿区地盤資料

調査整理番号　114-007

所在地　東京都新宿区大久保二丁目８－１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
22.90
3.60
23.70
0.80
24.10
0.40
25.21
1.11
砂レキ
小レキ混じり細砂
硬質粘土
レキ混じり細砂
暗黄褐色
暗黄褐色
暗青灰色
暗青灰色
20.16
21.00
21.06
22.00
22.12
23.00
23.22
24.00
24.30
25.00
25.21
50/6
38
12/2
19
25
6/2
19
16
15
20
25
5/1
50/6
50/12
50/22
50/30
50/21
250
125
68.2
50
71.4