


新宿区地盤資料

調査整理番号 114-018

所在地 東京都新宿区大久保二丁目1 8 - 8 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものととなります。



深度 (m)	試料番号	土質	含水率 (%)	液性指数	塑性指数	土質分類
20.26	45	1	11	136		
21.15	40	10 / 2	50 / 12	125		
21.27						
22.15			16 / 30	16		
22.45	5	5	6			
23.15			17 / 30	17		
23.45	5	6	6			
24.15			12 / 5	50 / 25	60	
24.40	13	25				
25.15		20 / 7	50 / 17	88.2		
25.32	30					