新宿区地盤資料

調査整理番号 114-041

所在地 東京都新宿区大久保二丁目 1 7 - 1 9 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験						
				質		内 水 位	深	اع	0 cm の打	ご撃	打擊	N		
			状			/		回 0	10	数 20	打撃回数/		N値 - 深度図	
				☒		測定月日		≀	1]		IV IB /水及向	
尺	度	厚	図	分	調	日日	度	10	20	30	貫入量	値	D 10 20 30 40 50 60	
	0.55	0.55	/	表土	暗褐									
1			00000				1 15				7			
=]			XXXXX				1.15	2	2	3	, 30	7	7 1	
_ 2			88888				2.15				5			
2							2.45	1	2	2	30	5	5 • 1	
= = 3			XXXXX	D-A	褐灰 茶褐		3.15		1	2	4			
_					褐灰		3.45	1_	8	12	30	4	4 1	
<u> </u>			00000 0000				4.15				5 /			
			XXXXX				4.45	1	2	2	30	5	5 •	
_ 5 			XXXXX			5.70	5.15	١	,	2	6	~		
= 1	5.60	5.05	00000			<u> </u>	5.45	2	2	2	30	6		
6 6				凝灰質粘土	褐灰		6.15	1 /	1 /		2 /			
_	6.90	1.30					6.54	21	18		39	1.5	5	
7							7.15	1 / 12	1	1 / 8	3 / 30	3		
8				粘土	暗褐		7.45	1	1		2		3	
					暗緑灰		8.15	/ 18	12		/ 30	2	2	
9 10	8.95	2.05					9.15				28			
	9.55	0.60	0.0.0	.1	暗青灰		9.45	9	9	10	30	28	226	
= = 10			0.000	7/15 7484	2E +-		10.15				24			
	40 -		0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	東ン10 栄	褐灰		10.45	5	7	12	30	24	24	
= 11	10.85	1.30		•	暗黄灰		11.15				10			
	11.70	0.85		砂質粘土	暗青灰		11.45	3	3	4	30	10		
12				硬質シルト	暗灰		12.15			_	13			
	12.50	0.80					12.45	4	4	5	30	13		
13 				Sab 4m エ小	应 走 た		13.15	12	13	19	44 / 30	44	14	
				微細砂	暗青灰		13.45	16	14	13	50	44	14	
13	14.30	1.80					14.15 14.28	36	3		13	115		
<u> </u>									13		50		00	
_ 15				km z/h	应 事先		15.15 15.30	37	5		/ 15	100	00	
= = = 16				細砂	暗青灰		16.15		13		50 /			
							16.31	37	6			93.8	.8	
17	16.80	2.50	0.0.0				17.15		34		50 /			
			0.000				17.34	16	9			78.9	9 -	
18			0000	砂礫	暗青灰		18.15			8 /	50 /			
							18.38	22	20	3	23	65.2	2	
19 	19.22	2.42					19.15	50 / 7			50 / 7	214	2	
= [19.22							