新宿区地盤資料

調査整理番号　114-062

所在地　東京都新宿区大久保二丁目６－１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22.70
3.60
23.50
0.80
24.40
0.90
28.40
4.00
30.32
1.92
砂礫
暗褐灰
固結シルト
暗青灰
砂質シルト
暗緑灰
砂礫
青緑灰
細砂
青緑灰
20.29
21.15
17
19
14 / 6
50 / 26
57.7
21.41
22.15
38
12 / 3
50 / 13
115
22.28
23.15
29
21 / 9
50 / 19
78.9
23.34
24.15
34
16 / 6
50 / 16
93.8
24.31
25.15
41
9 / 1
50 / 11
136
25.26
26.15
29
21 / 4
50 / 14
107
26.29
27.00
50 / 9
50 / 9
167
27.09
28.15
26
24
50 / 20
75
28.35
29.15
27
23 / 9
50 / 19
78.9
29.34
30.15
32
18 / 7
50 / 17
88.2
30.32