新宿区地盤資料

調査整理番号　114-069

所在地　東京都新宿区大久保二丁目６－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
22.75 2.90
23.00 0.25
28.05 5.05
28.34 0.29
砂礫
硬質シルト
シルト混じり砂礫
シルト質微細砂
暗褐灰
～
暗青灰
緑青灰
暗青灰
緑青灰
20.45
21.15
21.43
22.15
22.42
23.15
23.24
24.15
24.35
25.15
25.25
26.15
26.25
27.15
27.26
28.15
28.34
12 15 15 30 42
10 18 22/8 50/28 53.6
13 18 19/7 50/27 55.6
50/9 50/9 167
28 22 50/20 75
50 50/10 150
50 50/10 150
44 6/1 50/11 136
15 35/9 50/19 78.9