新宿区地盤資料

調査整理番号 118-025

所在地 東京都新宿区西早稲田二丁目 1 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	色	孔		標準貫入試験									
				土		内水	深	1.00=								
			状	質		位 /		0	10	数	打擊回数		N/A TOTAL			
				X		測 定 月		≀	≀	20	/		N 値~深度図			
尺	度	厚	図	分	調	月日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60			
			図													
1			X	D-A	暗茶褐		4 45				15					
F 1			XXXXX				1.15	3	5	7	30	15				
_ 2	1.90	1.90					2.15	1		1	3 /					
2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				粘土質ローム	黒灰		2.45	14	1	6	30	3				
E 3			**************************************	M-181 .7	無次		3.15	1 /	1 /	1 /	3 /					
	3.50	1.60	(1(1()() (2)				3.50	15	11	9	35	2.6				
E 4				粘土	乳茶黄褐 - 乳褐		4.15	/			1 /					
Ē						12/4 5.60	4.50	35			35	0.9				
5							5.15				0 /					
Ė,	5.70 6.60	2.20	==== :: <i>:://</i> /	* • 2.11. L 555 4m Z/h	暗黄褐		5.55		自沈		40					
6		0.00					6.15	2	4	3	9 / 30	9				
E 7		0.90					6.45				19					
ĔΊ				∳m I/h	应女+5		7.15	6	6	7	30	19				
E 8				即四北少	暗茶褐		8.15				34					
Ė	8.60	2.00					8.45	9	11	14	30	34				
9			0.000				9.15	30	20 /		50 /	100				
							9.30	30	5		15	100				
= 10			0.00	T.I. T.M.			10.15	20	30		50 / 20	75				
Ē				炒嵊	暗褐		10.35					13				
E 11			0.000				11.15	35	15 / 5		50 / 15	100				
			0.000				11.30				50					
12	12.10	3.50	· 0 · 0 · 1	シルト質細砂	暗青緑		12.15 12.35	20	30		/ 20	75				
⊢ I	12.70	0.60	<i>://:::</i> . ====						20		50					
E 13			====				13.15 13.33	30	8		18	83.3				
E 14				硬質シルト	灰		14 15		15 / 5		50 / 15					
E l	14.60	1.90					14.15 14.30	35	5		15	100				
15			 6	貝殻混じり細砂	暗灰		15.15				50 /					
14	15.35	0.75	🍑 🤻 .				15.35	20	30		20	75				