新宿区地盤資料

調査整理番号 118-045

所在地 東京都新宿区西早稲田二丁目3-26付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

		1	位置情	報について	こは、る	おおよ	そ(り位	2置	₹	示	し	<i>」</i> たものとなります。
標	深	層	柱	土	色	孔内		-	•				標準貫入試験
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	ご 撃 数	打擊回数	Ν	1
			状	区		/		0	10		回数/		N 値~深度図
						測定月日		≀	ł	ł	貫		
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	5 D 10 20 30 40 50 60
	0.50	0.50		盛土	黄褐								
1							1.15			•	4 /		
Ξ Ι			XXXXX 88888888888888888888888888888888				1.45	1	11	2	30	4	
2			X										
- 3				ローム	黄灰		3.15				3		
			00000 0000				3.45	1	1	1	30	3	3 •
4			00000			4.57	4.15	1 /			3 /		
	4.00		XXXXX				4.48	13	1	11	33	2.7	.7
- 5	4.90	4.40	V V V V V 0 · 0 · 0 · 0 0 · 0 · 0 · 0 0 · 0 · 0 · 0 0 · 0 · 0			1	5.15	3	5	6	14 / 30	14	
			%	粘土混じり砂礫	黄褐		5.45	3		0		14	
- 6			0.0.0				6.15	4	7	7	18 / 30	18	18
- 7	6.70	1.80	0.0.0				7.15				8		
							7.45	3	2	3	30	8	
- 8			°°°				8.15				12		
6 7 8							8.45	4	5	3	30	12	
- 9				7巻:月1*12 中7小	黄褐		9.15	6	9	13	28 / 30	28	288
- - 10			oc	礫混じり中砂 ・	暗青灰		9.45				12		
- 10							10.15	3	3	6	30	12	12
- 11							11.15				13		
- 11							11.45	4	5	4		13	13
12	12.20	5.50					12.15		0	40	34	24	
-							12.45	13	9	12		34	94 =
- 13							13.15	11	13	14	38 / 30	38	38
- 14							13.45 14.15				31		38
							14.15	10	10	11	30	31	31
- 15				硬質シルト	青灰		15.15				37		
							15.45	11	12	14	30	37	37
16							16.15	11	12	15	38 / 30	38	
- 17							16.45						38
- 17	17.30	5.10				-	17.15	10	14	19	43 / 30	43	43
113 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21				シルト混じり細砂	暗青灰		18.15				32		
	18.30	1.00				1	18.45	8	11	13	30	32	32
- 19							19.15			,.	32		
-							19.45	9	10	13		32	32
- 20							20.15	7	9	14	30 / 30	30	
- : - 21			•••••• •••				20.45						30
41		I		I	l	I	21.15				28		

