## 新宿区地盤資料

調査整理番号 118-052

所在地 東京都新宿区西早稲田二丁目4-24付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔						標準貫入試験			
				質		内水点	深	ا _	0 c の打	mご 丁撃	打擊	N			
			状			位 /		0		数 20	打擊回数		N値~深度図		
				☒		測 定 月 日		≀	1		/		IN IRE TANKE		
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
	0.40	0.40	00000	表土	暗褐										
1							1.15	3 /			3 /				
			XXXXX				1.45	30			30	3	3 <b>°</b>		
2			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				2.15	/ /			3 /				
E			XXXXX	n = /s	茶褐		2.45	30			30	3	•		
L 3				ц- <b>Д</b>	अर्थव		3.15	3 / 32			3 / 32	2.8			
E 4			XXXX				3.47 4.15	3			3				
			XXXXX				4.45	3 / 30			30	3			
5							5.15	5 /			5 /				
5 6	5.45	5.05			乳褐灰		5.50	35			35	4.3			
6	6.40	0.95	7.44 7.44 7.44	ローム質粘土	黄褐灰		6.15	29 / 30			29 / 30	29			
Εl	6.90	0.50	૽ <sup>૽</sup> ૽૽૽ૢૺઌ૾	粘土混じり砂礫	黄褐	7.00	6.45					20			
_ 7 						<del>-</del>	7.15	23 / 30			23 / 30	23			
***************************************			000000				8.15	33			33				
				礫混じり粗砂	黄茶褐		8.45	30			30	33			
			200000C				9.15	. /			43 /				
	9.60	2.70				-	9.45	30			30 50	43			
10			0.000	砂礫	黄茶褐		10.15 10.15	貫	入不	能	0				
E 11	10.90	1.30	00000					50			50				
11	11.45	0.55		固結粘土	乳褐灰	-	11.15 11.22				7	214			
12				貝殻混じり粘土	青灰		12.15	24			24				
	ı	1.30	_ •				12.45	30			30	24	4     [		
13							13.15	. /			25 / 30	0.5			
13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19							13.45					25			
E 14							14.15	30			32 / 30	32			
E 15				硬質粘土	青灰		14.45 15.15				27				
E							15.15	30			30	27	,   <u>{</u>     <u>]</u>		
16							16.15				29				
	16.40	3.65	l'.'.'.'.			-	16.45	30			30	29			
17				細砂	青灰		17.15	50 / 17			50 / 17	88.2			
Ē	17.60	1.20					17.32								
E 18							18.15	30			39 / 30	39			
19							18.45 19.15				37				
							19.45	30			37 / 30	37	,     <del> </del>   <u>                                    </u>		
E 20							20.15	37			37				
							20.45	30			30	37	1     /		
E 21				医雨 6后 ¥上 十	青灰		21.15	33			33		<del>                                     </del>		

