## 新宿区地盤資料

調査整理番号 119-035

所在地 東京都新宿区西早稲田三丁目26-11付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔内		4	0	_			標準貫入試験			
				質		水位	深	ا ح ا	0 cm の打	撃数	打擊回数	Ν				
			状			/		0		<del>2</del> 20	回数		N.(右::突麻网			
				X		測定		~	~	20	() 貫		N値~深度図			
		_			÷m.	定月日	_				lλ	/ <del>+</del>				
尺	度	厚	図	分	調黒褐	H	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60			
E	0.25	0.25	1 1 1 1 1	埋土	羔钩											
E			1111	黒ボク・旧表土	黒褐											
3	1.20	0.95				=	1.15		,	•	4 /	١.				
E							1.45	1_	1	2	30	4				
_ 2			ŎŎŎŎŎ				2.15	1			3					
E			00000					/ 12	1	1	/ 32	2.8				
Ē.			XXXXX	п- <b>Д</b>	茶褐		2.47									
F 3			XXXXX				3.15				3 /					
E							3.45	1	11	_1_	30	3	1 \			
E 4	4.00	2.80		**************************************	****	4.50	4.15	1,	1		7					
Εl	4.35	0.35		凝灰質粘土	黄褐			15	5	5	30	7				
E							4.45									
E 5			00000	  礫混り粘土	乳褐		5.15				46 /					
_			000				5.45	15	15	16	30	46				
E 6	6.00	1.65					6.15				18					
E								6	6	6	30	18				
E			0000				6.45									
F 7			0.000	砂礫	黄褐		7.15				34					
F			0.000	IV IX	94 F4		7.45	17	10	7	30	34	1     🔪   🗐			
E 8							Ω 15	31			50					
E	8.50	2.50	0.				8.15	5	19		15	100	o			
7 8 9	2.20					1										
= 9			::::; <i>;</i>				9.15		00	10	50	۰. ۰				
F			.; <i>:/</i> :::				9.38	14	26	3	23	65.2	1			
10			· · · · · · ·		暗黄灰		10.15			19	50					
<b>E</b> 1			::::: <i>;</i>	粘土混り細砂	黄灰			11	20	6	/	57.7				
F			.· <i>://</i> ::				10.41		20							
F 11			:.::::				11.15	20	30 / 6		50 / 16	93.8				
E			· · · · · ;				11.31	20			10	30.0	]           ]			
12	11.90	3.40					40.45				50					
E "1					47.4-		12.15	21	29		20	75	。			
E				細砂	緑灰		12.35									
E 13					青灰		13.15			23	50					
	13.42	1.52	······				13.42	11	16	7		55.6	6     <del> </del>			
E							L				L					
										_						