新宿区地盤資料

調査整理番号 119-046

所在地 東京都新宿区西早稲田三丁目30-23付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
			状	質区		内水位/測定	深	 0	10	数 20	打擊回数人	N	N値 - 深度図
	度	厚	図	分	調	測定月日	度	≀ 10	² 20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50 6
Ì	0.60	0.60		埋土	暗褐								D 10 20 30 40 50 6
1		0.70		シルト	黒褐	1.40	1.15	1 /			1 /		
ľ	1.90		0.0.0	砂礫	暗灰		1.45	30			30	1	
3	4.20			シルト質砂	茶灰褐		2.45 2.45 3.15 3.45 4.15	1 / 30 2 / 30 8 /			1 / 30 2 / 30	. 1	2
5 6 7 8		5.40		細砂	茶灰褐		4.45 5.15 5.43 6.15 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.39	50 / 28 34 / 30			34 / 30 23 / 30 35 / 30	53.6 34 23 35	
0	10.70	1.10		砂質土丹	暗青灰		10.15 10.34	19				78.9	
2 .	12.20	1.50		細砂	暗青灰		11.15 11.37 12.15	50 /			50	68.2	
3	13.25		: : : : :	砂質土丹	暗緑灰		12.36 13.00 13.25	50 / 25			50 / 25	71 . 4 60	