新宿区地盤資料

調査整理番号　119-083

所在地　東京都新宿区西早稲田三丁目２４－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
	0.80	0.80		盛土	暗褐							
1							1.15	1／11		1／9	3／30	3
							1.45		1			
2				ローム	暗褐～茶褐～暗茶褐		2.15	1	2／15	1／7	4／32	3.8
							2.47					
3							3.15	1／27	1／16		2／43	1.4
	3.70	2.90					3.58					
4				凝灰質粘土	乳灰		4.15	1／15	2／5	5	8／30	8
	4.30	0.60				4/21 4.90	4.45					
5							5.15	12	14	19	45／30	45
				砂礫	黄褐灰		5.45					
6							6.15	12	10	6	28／30	28
							6.45					
7	7.00	2.70					7.15	1／17	1／13		2／30	2
				粘土質細砂	暗黄灰		7.45					
8	7.90	0.90					8.15	18	32／9		50／19	78.9
							8.34					
9							9.15	20	30／8		50／18	83.3
				粘土混じり細砂	暗黄緑		9.33					
10							10.15	17	33／9		50／19	78.9
							10.34					
11	11.30	3.40					11.15	14	26	10／2	50／22	68.2
				粘土質細砂	暗緑灰		11.37					
12							12.15	18	32		50／20	75
	12.80	1.50					12.35					
13				細砂	暗緑灰		13.15	17	24	9／2	50／22	68.2
							13.37					
14	14.00	1.20					14.15	39	11／2		50／12	125
				固結シルト	暗灰		14.27					
15	14.60	0.60					15.15	19	31／9		50／19	78.9
				シルト混じり細砂	暗灰		15.34					
16							16.15	11	20	19／9	50／29	51.7
	16.35	1.75					16.44					
17							17.15	17	25	8／2	50／22	68.2
							17.37					
18							18.15	20	30		50／20	75
				固結シルト	暗灰／青灰		18.35					
19							19.15	14	20	16／6	50／26	57.7
							19.41					
20	20.45	4.10					20.15	12	18	20	50／30	50
							20.45					

N値～深度図