

所在地 東京都新宿区西早稲田三丁目20-1付近

標準 深 層 柱	土 質 区 分	色 調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					N 値	N値～深度図
				深 度	10cmごとの打撃数			打撃回数／貫入量		
					0 ～ 10	10 ～ 20	20 ～ 30			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	粘性土(C)	茶褐	12/12 3.60							
7 8 9 10	粘土(CL)	黄褐灰		7.15	2 / 12	2 / 11	6 / 33	5.5		
8 9 10	礫混じり粗砂(SS-G)	茶灰褐		7.48						
				8.15	5	8	7	20 / 30	20	
				8.45						
				9.15			8 / 3	50 / 23	65.2	
				9.38	17	25				
				10.15			2 / 1	50 / 21	71.4	
				10.36	14	34				