新宿区地盤資料

調査整理番号 123-021

所在地東京都新宿区高田馬場四丁目28-19付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔中							標準貫入試験			
			状	質 区		内水位/測定月日	深	1 0 cmごとの打撃 回 数 0 10 20		数 20	撃回数/貫	N	N N値~深度図			
尺	度	厚	図	分	調	Ä	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60			
Ē	0.00	0.00	//	盛土	暗褐											
3 3		0.80			茶褐		1.15 1.45 2.15 2.47 3.15 3.50 4.15	1 / 12	1 1 1	1 1 / 13	4 / 30 3 / 32 3 / 35 5 / 30	2.8				
Ē	4.50	3.70	0.0000 0.000			5.00	4.45	1	2	2	30	5				
5	5.80	1.30		砂礫	茶褐	_	5.15	9 1	14	14	37 / 30	37				
8 9		2.80		細砂	褐灰		6.15 6.45 7.15 7.45 8.15	2	2 2	2	7 / 30 6 / 30 16 / 30	. 6				
E 9	0.25	0.65	0.000	砂礫	褐灰		9.15				13					
11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		6.97		が破る	褐灰		9.15 9.45 10.15 11.15 11.30 12.15 13.24 14.15 15.21 16.15 16.22	50 50 9 50 7 8	3 5 23 / 5	6	13 / 30 15 / 30 50 / 15 50 / 10 50 / 9 50 / 6	13 15 100 150 167 188 250				