新宿区地盤資料

調査整理番号 125-024

所在地 東京都新宿区下落合二丁目12-3付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。												たものとなります。		
標	深	層	柱	土	色	孔					標準貫入試験			
				質		内 水 位	深	اح 1	0 cm の打	撃撃	打擊	Ν		
			状			/		0	10	数 20	打擊回数,		N値~深度図	
				☒		測定			ı		貴		N IE · /A/Q (A)	
尺	度	厚	図	分	調	定月日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60	
	0.00			盛土	暗灰 ~ 暗褐									
E 1	0.60	0.60	**************************************		中日刊			,	1		,			
Ē'							1.15	1 / 15	1 / 15		2 / 30	2		
1 2			XXXXX				1.45				3			
Ē Ī			00000 XXXX	ローム	茶褐色		2.15	1	1	1	3 / 30	3		
E 3							3.15				3			
3			XXXXX				3.45	1	_1_	1	30	3	4	
E 4			XXXXX 20000				4.15	1 /	1,		2,			
1 4 5 5 T	4.30	3.70				-	4.45	15	1 / 15		2 / 30	2		
5							5.15	1,			3			
				凝灰質粘土	乳灰 ~ 乳褐		5.50	15	_1_	1	35	2.6		
6 7 8 9 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P					孔物		6.15				26			
E	6.80	2.50					6.45	8	7	11		26		
E 7			0.				7.15	29	21 / 5		50 / 15	100		
E				砂礫	黄褐灰		7.30							
E 8			0.00		褐灰		8.15	30	20 / 9		50 / 19	78.9		
Ē	8.70	1.90	0,000			-	8.34							
E 9			٥٠				9.15	18	32		50 / 20	75		
Ē				F#4:00 1 * 12 NO 7/h	共担 力		9.35		29		50			
10				礫混じり粗砂	黄褐灰		10.15	21	29 / 6		/	93.8		
			300000								45			
11	11.20	2.50					11.15	7	4	4	15 / 30	15		
E 12				シルト	暗灰						10			
12	12.60	1.40			L		12.15	3	3	4	/	10		
E 13			· · · · · · ·				13.15				50 / 10	,		
13 13 14 14 15 15 16 11 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18							13.25	50			10	150		
E 14			-:-::::				14.15	24	16 / 3		50 / 13	445		
Ē							14.28	34	3			115	1	
15							15.15	50			50 / 10	150		
E			-::::::::::::::::::::::::::::::::::::	細砂	暗灰		15.25							
16							16.15	40	10 / 1		50 / 11	136		
E							16.26							
E 17			<u>-</u>				17.15	31	19 / 4		50 / 14	107		
Ē							17.29							
18	18.25	5.65					18.15 18.25	50			50 / 10	150		
E							10.25							
		L		l		<u> </u>								