新宿区地盤資料

調査整理番号　125-082

所在地　東京都新宿区下落合二丁目１２－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		盛土	暗褐	
	3.15	2.35		二次堆積ローム	茶褐	
	3.60	0.45		ローム	茶褐	
	5.70	2.10		凝灰質粘土	乳灰	5.10
	6.75	1.05		粘土質細砂	黄灰	
	10.00	3.25		砂礫	暗褐灰	
	10.80	0.80		粘土	黄褐灰	
	11.35	0.55		シルト	暗青灰	
	12.00	0.65		固結シルト混り細砂	暗青灰	
	14.00	2.00		細砂	暗褐灰	
	17.10	3.10		礫混り細砂	暗青灰	
	17.25	0.15		砂礫	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3/30	3
2.15	1/20	1		2/30	2
3.15	1	2	2	5/30	5
4.15	1	2	2	5/30	5
5.15	2	3	4	9/30	9
6.15	5	4	5	14/30	14
7.15	29	21/5		50/15	100
8.15	19	15	10	44/30	44
9.15	15	16	17	48/30	48
10.15	1	2	3	6/30	6
11.45	31	19/6		50/16	93.8
12.15	34	16/4		50/14	107
13.15	32	18/4		50/14	107
14.15	29	21/5		50/15	100
15.15	27	23/6		50/16	93.8
16.15	28	22/5		50/15	100
17.15	50			50/10	150

N値～深度図