新宿区地盤資料

調査整理番号　126-058

所在地　東京都新宿区下落合三丁目１７－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.30	0.30		埋土	暗茶褐	
	5.60	5.30		ローム	茶褐	
	7.35	1.75		ローム質粘土	黄茶褐	
	8.65	1.30		粘土	乳灰	
	10.20	1.55		浮石	灰白	
	12.15	1.95		シルト質粘土	青黒	
	12.50	0.35		細砂	暗青灰	
	13.30	0.80		礫混り硬質シルト	暗青灰	
	15.80	2.50		シルト質細砂	暗青灰	
	16.50	0.70		シルト	暗青灰	
	18.65	2.15		硬質シルト	暗青灰	
	19.60	0.95		シルト質細砂	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	5/32			5/32	4.7
2.15	3/35			3/35	2.6
4.15	1/11			1/11	2.7
5.15	1/20			1/20	1.5
6.15	1/30			1/30	1
8.15	1/6			1/6	5
9.15	9/30			9/30	9
10.15	1/6			1/6	5
11.15	1/5			1/5	6
12.15	3/5			3/5	18
13.15	9/8			9/8	33.8
14.15	3/7			3/7	12.9
15.15	4/8			4/8	15
16.15	2/7			2/7	8.6
17.15	9/8			9/8	33.8
18.15	11			11/10	33
19.15	40/30			40/30	40
20.15	50/6			50/6	250
21.15	11/3			11/3	110




21
22
23
23.19
3.59
砂礫
暗青灰
20.21
21.15
21.18
22.15
22.25
23.15
23.25
11 / 3
28
24
11 / 3
28 / 10
24 / 10
110
84
72