

新宿区地盤資料

調査整理番号 129-003

所在地 東京都新宿区中落合二丁目17-13付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標高	深層	柱状図	土質区分	色調	孔内水位/測定月日	標準貫入試験					N値	
						深	10 cmごとの打撃回数			打撃回数/貫入量		N
							0	10	20			
尺	度	厚			日	度	10	20	30	値	0	
	0.70	0.70	埋土	暗茶褐色		1.00				3 / 30	3	
1			ローム	茶褐色		1.30	1	1	1		3	
2	1.65	0.95				2.00	1	1		2 / 33	1.8	
						2.33	19	14			1.8	
3												
4			粘土質ローム	茶褐色		4.05	1	1		2 / 35	1.7	
						4.40	16	19			1.7	
5	5.40	3.75										
6			粘土	青緑色	9/20	6.05	1	2		5 / 30	5	
						6.35	7	13	2		5	
7												
8	7.45	2.05	粘土	青灰色		8.05				9 / 30	9	
						8.35	3	3	3		9	
9	9.10	1.65	硬質砂質粘土	青緑灰色		9.00	2	4		12 / 30	12	
						9.30	11	9	6		12	
10	9.65	0.55	粘土質細砂	青緑色		10.00				9 / 30	9	
						10.30	3	3	3		9	
11	10.60	0.95	硬質粘土	暗青灰色		11.00				25 / 30	25	
						11.30	8	9	8		25	
12	11.20	0.60	細砂	暗青緑色		12.00	2			6 / 31	5.8	
						12.31	12	2	9		5.8	
13			粘土	暗青灰色		13.00				13 / 30	13	
						13.30	4	4	5		13	
14												
15	14.00					14.30	4	4	4		12	
						15.00				12 / 30	12	
16	15.00	3.40	細砂	暗青灰色		15.23	13	25	3	23	65.2	
						16.00				21 / 19	78.9	
17	15.25	0.25				16.19	29	9			78.9	
						17.00				19 / 28	53.6	
18			砂礫	暗青灰色		17.28	14	17	8		53.6	
						18.00				54 / 30	54	
19						18.30	14	18	22		54	
						19.00				50 / 10	150	
20	19.10					19.10	50				150	
						20.00				50 / 20	75	
20	20.20	4.95				20.20	24	26			75	