新宿区地盤資料

調査整理番号 130-029

所在地 東京都新宿区中落合三丁目8-10付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	±	色	孔			標準貫入試験				
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃 数	打擊	N	
			状	区		/		0	10		打擊回数人		N値~深度図
						測定月日		ł	ì	ł	/貫入		
1	度	厚	Z	分	調	日	度	10	20	30	量	値	D 10 20 30 40 50
ŀ	0.35	0.35		<u>m</u>		-							
1							1.15	2 / 17	2 / 15		4		
			88888	関東ローム	褐		1.47	17	15		32	3.8	8
2			XXXXX				2.15	2 / 15	2 / 15		4 / 30	4	4
3	3.00	2.65	X	対東ローム			2.45						
3			() () () () () () () () () () ()				3.15	2 / 18	2 / 17		4 / 35	3.4	4
4							3.50 4.15	1	1 /		3		
				粘土質ローム	褐		4.49	12	12	1	34	2.6	6 🕈
5							5.15	/ /	2 /		4 /		
-	5.60	2.60				-	5.45	15	15		30	4	1
6							6.15		2	2 /	6 /		
							6.48	2	2	13	33	5.5	
7				·羅 拉·羅 # - 十	乳褐灰		7.15	1 / 11	1 / 11	1	3 / 32	2.8	8
8				凝灰質粘土	乳黄褐灰		7.47	2	2		4		
							8.15	16	14		/ 30	4	4 \
9							9.15	2 /		2	6		
П	9.35 9.75	3.75 0.40		砂混じり粘土	黄茶褐	10.10	9.47	13	2	9	32	5.6	6 6
0				細砂	淡黄茶褐 青灰	<u> </u>	10.15	1			19 /		
1	10.70	0.95			育灰		10.45	5	13	8	50	19	
1			0.000				11.15 11.28		3		13	115	5
2				砂礫	青灰 暗青灰					2	50		
2			0.0.0		唱月次		12.15	22	26	1	/	71.4	4
3	13.10	2.40					13.15			13	50		
							13.41	16	21	6	26	57.7	7
4				礫混じり中砂	青緑灰		14.15			12	50 /		
Į.	14.80	1.70	0*				14.40	18	20	5	25	60	
5				シルト	暗灰		15.15	6	7	8	21 / 30	21	
ľ	13.10 14.80 15.50 17.85 19.80	0.70					15.45		,	J		- 41	
О							16.15	8	9	11	28 / 30	28	8
7				砂質シルト	暗灰		16.45 17.15				31		
							17.15	9	11	11	30	31	1
8	17.85	2.35	<u> </u>			-	18.15				37		
				細砂	暗灰		18.45	10	11	16	30	37	∄
9							19.15			_	27		
ŀ	19.55 19.80	1.70 0.25	. 0.0.	砂礫			19.45	10	9	8	30	27	
0 2	20.40	0.60		細砂	暗緑灰		20.15	18	23	9 / 3	50 / 23	65.2	2
Γ			0.0.0				20.38		19		50		

E 20.40 0.60 · · · ·		18 23 3 23 65.2	130-029(才A'-0 <u>26</u>) (2/2)
		20.38	
20.40 0.60 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21.15 31 3 13 115 21.28 1 115	
	青緑灰 暗茶灰	22.15 27 5 5 15 100	
		22.30	
23		23.15 30 5 15 23.30 23.30	
- 23.60 3.20 · O · O · O · O · O · O · O · O · O ·	黄茶灰	28 50	
24.32 0.72		24.15 22 7 17 88.2 24.32	