


新宿区地盤資料

調査整理番号 136-008
所在地 東京都新宿区西落合二丁目 1 5 - 1 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



No.		深さ (m)		土質		試験結果		備考	
21	21.60	1.45	細砂	暗黄灰	20.41	18	23	57.7	
					21.15	20	25	68.2	
					21.37	20	25	68.2	
22	22.30	0.70	固結シルト	黄灰	22.15	40	50	115	
					22.28	40	50	115	
					23.15	34	50	88.2	
23	23.30	2.00	礫混り細砂	暗黄灰	24.15	37	50	100	
					24.30	37	50	100	
					24.30	37	50	100	