新宿区地盤資料

調査整理番号　136-013

所在地　東京都新宿区西落合二丁目２－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
21.30 1.60 砂礫 黄茶褐
21.80 0.50 礫混り細砂 黄茶褐
22.30 0.50 砂礫 黄茶褐
26.70 4.40 細砂 黄茶褐〜褐灰
29.45 2.75 シルト混り細砂 黄褐灰
20.22
21.15 42 8/1 50/11 136
21.26
22.15 18 10 10 38/30 38
22.45
23.15 13 27 10/3 50/23 65.2
23.38
24.15 15 20 15/5 50/25 60
24.40
25.15 15 25 10/3 50/23 65.2
25.38
26.15 21 29 50/20 75
26.35
27.15 12 13 14 39/30 39
27.45
28.15 12 12 11 35/30 35
28.45
29.15 10 10 11 31/30 31
29.45