新宿区地盤資料

調査整理番号　138-003

所在地　東京都新宿区西落合四丁目３－１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.60 2.10
20.90 0.30
硬質シルト
暗灰
21.50 0.60
砂礫
暗灰
砂質硬質シルト
暗灰
29.70 8.20
30.35 0.65
砂混り硬質シルト
淡緑灰
30.50 0.15
砂礫
暗灰
31.60 1.10
細砂
暗緑灰
31.90 0.30
固結シルト
暗灰
34.50 2.60
硬質シルト
淡褐灰
37.10 2.60
砂質硬質シルト
暗灰
37.45 0.35
中砂
暗緑灰
37.90 0.45
硬質シルト
暗灰
40.39 2.49
細砂
黄茶褐
3 3 4 / 30 10
20.45
19 / 5
50 / 15
31 100
21.15
21.30
15 / 3
50 / 23
15 20 65.2
22.15
22.38
15 / 5
50 / 25
15 20 60
23.15
23.40
40 / 30
12 13 15 40
24.15
24.45
24 / 30
7 8 9 24
25.15
25.45
32 / 30
10 10 12 32
26.15
26.45
27 / 30
8 9 10 27
27.15
27.45
25 / 30
8 8 9 25
28.15
28.45
36 / 30
10 11 15 36
29.15
29.45
34 / 9
50 / 29
8 8 51.7
30.15
30.44
15 / 7
50 / 27
15 20 55.6
31.15
31.42
27 / 30
8 9 10 27
32.15
32.45
25 / 30
7 8 10 25
33.15
33.45
33 / 30
10 11 12 33
34.15
34.45
50 / 20
21 29 75
35.15
35.35
17 / 6
50 / 26
13 20 57.7
36.15
36.41
50 / 10
50 150
37.15
37.25
20 / 5
50 / 15
30 100
38.15
38.30
18 / 8
50 / 28
14 18 53.6
39.15
39.43
10 / 4
50 / 24
16 24 62.5
40.15
40.39