新宿区地盤資料

調査整理番号 138-011

所在地 東京都新宿区西落合四丁目 2 0 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	±	色	孔		標準貫入試験								
			状	質区		内水位/測定月日	深	1 回 0 ~	10	数	撃回数/貫	N	N値~深度図			
1	度	厚	図	分	調	Ĥ	度	10	20 :	30	入 量	値	0 10 20 30 40 50			
	0.50	0.50	//	埋土	暗茶褐											
1 2				Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ	茶褐	7/24 2.95 ————————————————————————————————————	1.15 1.48 2.15	1	/ 17 2 /	1 / 6	4 / 33 4 / 32	3.6				
1							3.15	13	2 /	1 / 9	3 / 32 5 /	2.8				
Г	5.50	5.00	() (4.49 5.15 5.55	2 1	1 /	1 / 13	4 / 40	4.4				
6	6.95	1.45			茶褐灰		6.15	0	1 / 40		1 / 50	0.6				
		0.95			暗灰		7.15	0 / 21	1 / 11		1 / 32	0.9				
3				礫混りシルト	暗灰		8.15 8.45 9.15	1_		1 / 9	3 / 30 21	3				
	9.35	1.45	 .0.0.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0	1	暗青灰	9. 100 101 111 112 122 133 133 144 144	9.45	25		14	50 / 20	21 75				
11				粘土渇り砂礫	黄褐灰		10.35 11.15 11.34	17	33 / 9		50	78.9				
2							12.15 12.32	23	27 / 7	8	50 / 17 50	88.2				
4		4.80					13.15 13.37 14.15	18	24	2	/ 22 38	68.2				
3 4 5 1							14.45	16	10 32 / 5	12	50 / 15	38 100				