# 新宿区地盤資料

調査整理番号　138-026

所在地　東京都新宿区西落合四丁目１－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.50
1.70
24.95
4.45
31.32
6.37
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
砂混りシルト
暗灰
砂礫
暗灰
/
黄褐灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.18
26.15
26.37
27.15
27.41
28.15
28.34
29.15
29.30
30.15
30.38
31.15
31.32
9 14 13 / 30 36
7 6 7 20 / 30 20
6 8 10 24 / 30 24
7 10 15 32 / 30 32
10 12 16 38 / 30 38
50 / 3 50 / 3 500
19 25 6 / 2 50 / 22 68.2
22 17 11 / 6 50 / 26 57.7
26 24 / 9 50 / 19 78.9
33 17 / 5 50 / 15 100
21 22 7 / 3 50 / 23 65.2
24 26 / 7 50 / 17 88.2