新宿区地盤資料

調査整理番号 142-026

所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 2 1 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									標準貫入試験					
惊	沐	層	柱	土	色	孔 内 水	深	10cmご 深 との打撃 打			ţТ	N				
			4-1/	質		小 位 /	/木	と 回		数	打擊回数	IN				
			状	区		測		0	10		/ /		N値~深度図			
尺	度	厚	図	分	調	定月日	度	10	² 20	30	貫入量	値				
F-	反	子	<u> </u>	埋土			反	10	20	30	里	TE	0 10 20 30 40 50 60			
	0.60	0.60			褐灰	-										
1				有機質粘土	暗褐		1.15	1 /	1 /		2 /					
Ē	1.90		<u>""" </u>				1.51	25	11		36	1.7	11			
2							2.15	1 / 17	1 / 14		2 / 31	1.9				
E	3 00	1.10		粘土	褐灰		2.46									
3	0.00	1.10		有機質シルト	暗褐	3.50	3.15	1 / 30			1 / 30	1				
E 4	3.75	0.75	H				3.45				42					
4			0.0.0				4.15	11	16	15	/ 30	42				
<u> </u>				1			5.15				13					
E			0.000				5.45	4	5	4	30	13				
6			0000	NI .			6.15				50					
E			0.00	砂礫	暗青灰 ~ 暗黄灰		6.35	23	27		20	75				
Ē 7			0.0000		唱異次		7.15			14	50					
E			0.000				7.43	17	19	8		53.6				
8			0.0.0				8.15	27	23 / 8		50 / 18	83.3				
E			0.000				8.33	21	0		10	03.3				
E 9	9.20	5.45	0.000				9.15				33					
9 10	9.80	0.60	====	硬質シルト	暗青灰		9.45	13	10	10	30	33	1 /			
10				礫混じり細砂	暗緑灰		10.15		16	7	29 /	20				
E	10.65			礫混じり細砂 ・ 硬質シルト	暗青灰		10.45	50	16		50	29				
E 11			0.0.0 0.0.0 0.0.0				11.15 11.24	9			9	167				
Ē.									20		50					
12							12.15 12.31	30	6		/	93.8				
E 49											50 /		1 1 1 1 1 1 1			
E			0000	砂礫	暗青灰		13.15 13.25	50			10	150				
E 14					暗緑灰		14 45			7	50					
Ē i							14.15	22	21	3	/	65.2	₄			
E 15							15.15			12	50					
E							15.40	17	21	5	/ 25	60				
16	15.85	4.95		細砂	暗緑灰		16.15				50 /					
13	16.35	0.50	·····			-	16.35	19	31		20	75				