

所在地 東京都新宿区北新宿二丁目22-1付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験				N 値	N 値～深度図	
							深 度	10 cm ごとの打撃回数					打撃回数／貫入量
								0 〃	10 〃	20 〃			
1	1.35	1.35		埋土・ローム質粘土	暗茶褐色	2.70	1.15	1 / 20	2 / 30	2			
	1.70	0.35		腐蝕土	黒茶褐色		1.45			1		30	6
2	2.60	0.90		粘土	暗青灰色		2.15			6 / 30		27	
	2.85	0.25		砂質粘土	黄褐色		2.45	2	2	2		30	78.9
3	3.45	0.60		砂礫	暗青灰色		3.15			27 / 30		65.2	
				砂礫	暗青緑色		3.45	8	9	10		30	55.6
4	4.15			砂礫	暗青緑色		4.15	24	26 / 9	50 / 19		60	
	4.34						5.15	18	20	12 / 3		50 / 23	53.6
5	5.80	2.35		砂礫	暗青緑色		5.38					55.6	
							6.15	16	20	14 / 7		50 / 27	60
6	6.42			砂礫	暗青緑色	7.15	15	16 / 5	50 / 25	53.6			
	7.40					8.15	13	20	17 / 8	50 / 28	83.3		
7	8.45	2.65		砂礫	暗青緑色	8.43				83.3			
						9.15	24	26 / 8	50 / 18	100			
8	10.30	1.85		砂礫	暗青緑色	10.15	21	29 / 5	50 / 15				
						10.30							