新宿区地盤資料

調査整理番号 142-059

所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 5 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔 内	標準貫入試験						
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	ご 撃 数	打擊	Ν	
			状	_		/		0	10		打撃回数/		N 値 ~ 深度図
				☒		測 定 月		ı	ì	ł	/貫		THE PRODUCT
尺	度	厚	図	分	調	日日	度	10	20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50 60
				盛土	暗褐色								
E 1	0.80	0.80	00000								3		
1							1.15	1	1	1	/ 30	3	
E 2											4		
E			00000				2.15	1	1	2	, 30	4	4 🛉 📗 📗 📗 📑
E 3			X				3.15				3		
E						12/9	3.45	1	1	1	/ 30	3	3 f <u>3</u>
E 4			XXXXX			4.30	4.15				3 /		
E			XXXXX				4.45	1_	1	1	30	3	
E 5				ローム	茶褐色		5.15		1		3 /		
E			XXXXX			2/1 6.00	5.49	1	14	1	34	2.6	∮
E 6			88888				6.15	1 /	1 /		2		1 1 1 1 1 1 1
E			XXXXX				6.45	15	15		30	2	4
7			XXXXX				7.15	1 /			1,		1 1 1 1 1 1 1 1
E							7.45	30			30	1	
E 8			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				8.15	1,			1,		
E	8.70	7.90	88888				8.47	32			32	0.9	
9							9.15				3 /		
E				粘土	黄灰色		9.45	1	1	1	30	3	
E 10	10.35	1.65					10.15				44 /		
E	10.50	1.00	0.0.0				10.45	4	8	32	30	44	1]
E 11			14000				11.15	I 31	29 / 7		60 / 17	106	
E			0.0.0				11.32						
12							12.15		20	25 / 4	60 / 24	75	
Ē			1.0.0.				12.39			,		,	
13			0.000	正小 Zibb	暗黄灰色		13.15	23	37 / 9		60 / 19	94.7	
Ē				Bン 10代	相吳灰巴		13.34						
13			0.000				14.15	20	26	14 / 1	60 / 21	85.7	
E							14.36		32		60		
E 15			0000				15.15 15.30	I 28	5		/ 15	120	
E			0.0.0				10.30				60		
16	16.35	6.00					16.15 16.35	21	39		60 / 20	90	
E							10.35						
		•											