新宿区地盤資料

調査整理番号　148-011

所在地　東京都新宿区西新宿四丁目１４－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		埋土	暗褐	1.10
1	1.70	0.90		旧表土	黒褐	
2	2.70	1.00		粘土	暗白灰	
3				粘土	暗褐	
4						
5	5.80	3.10				
6				シルト	暗青灰	
7						
8						
9	9.80	4.00				
10				中砂	暗青灰	
11	11.90	2.10				
12				砂質シルト	暗青灰	
13						
14						
15	15.60	3.70				
16				砂礫	暗青灰	
17						
18						
19	19.70	4.10				
20				中砂	青灰	
21	20.90	1.20				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/30			1/30	1
1.45					
2.15		自沈		0/30	
2.45					
3.15	1/30			1/30	1
3.45					
4.15	1/30			1/30	1
4.45					
5.15	1/30			1/30	1
5.45					
6.15	1	1	1	3/30	3
6.45					
7.15	1	2	2	5/30	5
7.45					
8.15	2	3	4	9/30	9
8.45					
9.15	4	5	6	15/30	15
9.45					
10.15	9	11	12	32/30	32
10.45					
11.15	10	12	13	35/30	35
11.45					
12.15	5	6	7	18/30	18
12.45					
13.15	5	5	5	15/30	15
13.45					
14.15	1	2	2	5/30	5
14.45					
15.15	2	2	2	6/30	6
15.45					
16.15	18	20	12/5	50/25	60
16.40					
17.15	24	26		50/20	75
17.35					
18.15	25	25		50/20	75
18.35					
19.15	16	20	14/5	50/25	60
19.40					
20.15	23	27/8		50/18	83.3
20.33					
21.15	50			50/10	150

N値～深度図




中砂
青灰
20.90
1.20
21
22
砂礫
暗青灰
23
23.25
2.35
23
8
18
83.3
20.33
21.15
50
50
/
10
150
21.25
50
/
5
22.15
50
/
5
300
22.20
50
/
10
23.15
50
150
23.25