新宿区地盤資料

調査整理番号 149-042

所在地 東京都新宿区西新宿五丁目 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	世重用報については、ののなどの世重とからにものとなり												
標	深	層	柱	土	色	孔 内							標準貫入試験
			状	質区		7水位/測定月日	深	1 0 0 ~		ご撃数 20 ~	打擊回数/貫入量	N	N 值~深度図
尺	度	厚	図	分	調	É	度	10	20	30	量	値	直 p 10 20 30 40 50 60
	0.60	0.60		表土	暗灰								- 10 10 20 30 40 50 60
1	1.80	1.20	(1000000000000000000000000000000000000	ローム	茶褐		1.00	6 / 30			6 / 30	,	75
2			0.000				2.00	36 / 30			36 / 30	31	36
			· · · /				2.30	50			50		
3			0.00			3.70	3.00	/ 20			20	7:	75
E 4							4.00	50 /			50		
							4.25	25			25	61	60
5							5.00	50 / 28			50 / 28	53 (3.6
							5.28						
3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				粘土混じり砂礫	緑灰		6.00	38 / 30			38 / 30	3	
							7.00	41			41		50
							7.30	30			30	4	41
							8.00	50 /			50		
			10,000				8.30	30			50	51	50
9			10%°0				9.00	50 / 13			13	119	115
								50			50		7.7
10	10.26	8.46	:°;%			-	10.00	50 / 26			/ 26	57.	7.7