新宿区地盤資料

調査整理番号 150-011

所在地 東京都新宿区西新宿六丁目 2 6 - 1 1 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		水位	深	اح ا	0 cm の打	ご撃	打擊回	N	
			状			位 / 测		回 0	10	数 20	盂 数		N値~深度図
				X		測定				20	/ 貫		Ⅳ旭-水皮凶
尺	度	厚	図	分	調	月日	度	10	20	30	量	値	D 10 20 30 40 50 60
Ē,				埋土	暗褐色		1.00	4 /			4		
							1.30	30			30	4	
E 2	1.80	1.80	00000				2.00	1			1		
Ē			00000 00000	ローム	暗茶褐色		2.40	/ 40			/ 40	0.8	8
E 3	3.10	1.30	XXXXX				3.00	1,			1,		
E			00000 0000 0000 0000 0000	Π- <i>/</i>	黄茶褐色		3.35	35			35	0.9	9
E 4	4.10	1.00	XXXXX		吳亦陶巴	4.50	4.00	1 /			1 /		
E 4			// // // // // // // // // // // // //	п-Д	黒褐色		4.30	30			30	1	
5	4.80	0.70	VVVVV 0.0.0.0 0.0.0 0.0.0				5.00	/			30 /		
E							5.30	30			30	30	M
E 6			0,000				6.00	29 / 30			29 / 30	29	
Ē			0.00				6.30	30			30	29	ss
E 7							7.00	28 / 30			28 / 30	28	
E			0.00	46 1 VIII T. 1. T.	****		7.30	50			50	20	•
8			· · · / ·	粘土混砂礫	暗青灰色		8.00	30 / 30			30 / 30	30	
E							8.30						
E 9							9.00	40 / 30			40 / 30	40	
Ē			%				9.30				200		
10			0.0.0				10.00	36 / 30			36 / 30	36	6
Ē	10.80	6.00					10.30	15			15		
E 11	11.20	0.40		細砂	暗青緑灰色		11.00	30			30	15	5
E							12.00	10			10		5
12				砂質粘土	暗灰色		12.30	30			30	10	
Ē,	12.90	1.70					13.00	48			48		
13			0.				13.30	30			30	48	8
E 14							14.00	50 /			50 /	400	
E			0.000				14.12	12			12	125	
15							15.00	50 /			50 / 15	100	
E							15.15	15			15	100	
16			0000	砂礫	暗青灰色		16.00	50 / 17			50 / 17	88.2	
							16.17						
17			0.000				17.00	50 / 14			50 / 14	107	
E			0000				17.14						5
18							18.00	50 / 12			50 / 12	125	<u> </u>
E							18.12	50			50		
19	19.08	6.18	<u> </u>				19.00 19.08	8			8	188	E +
E													
Ė													1