


東京都 新宿区 早稲田小学校区 (H30年度交通安全総点検 対策箇所図) (S≒1/7,000)

平成30年9月20日点検実施



1 歩道に沢山の自転車が放置されている。

<対策内容>
定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。(新宿区) **継続して実施**

2 喜久井町25にある道路反射鏡の角度に問題がある。

<対策内容>
道路反射鏡の角度を調整する。(新宿区) **平成30年度実施済み**

3 薄い色の縁石がガタガタしている。

<対策内容>
縁石のがたつきを補修する。(東京都) **平成30年度実施済み**

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)