

東京都 新宿区 天神小学校区 (H30年度交通安全総点検 対策箇所図) (S≒1/7,500)

平成30年9月26日点検実施



1 歩道やガードレールがなく、車両の交通量が多い。

平成30年度実施済み

<対策内容>

路面標示等の対応は既にしてあるため、部分的にポストコーン等で狭窄する。(新宿区)




2 道路反射鏡が見えにくい。

<対策内容>

カーブミラーの角度を調整する。(新宿区)

平成30年度実施済み

【凡例】

-  : 通学路(学校指定)
-  : 対策箇所
-  : 学校区域

【対策検討メンバー】 小学校、新宿警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)