


東京都 新宿区 富久小学校区 (R元年度交通安全総点検 対策箇所図) - ① (S=1/5,000)

令和元年8月6日点検実施



1 急な坂道なので児童が勢いで車道へ飛び出す危険がある。

<対策内容>
ドライバーへ注意喚起するための看板を設置する。(新宿区)

令和元年度実施済み

2 カーブがかかった車道を車がスピードを出して走行し危険。

<対策内容>
減速マークを塗装する。(新宿区)

令和元年度実施済み

3 通行車両が多く危険。

<対策内容>
路側帯にポストコーンを設置する。(新宿区)

令和元年度実施済み

4 児童が工事現場に入り込まないか心配。

<対策内容>
工事現場の門扉に「工事中立入り禁止」看板等を設置する。(東京都)

令和元年度実施済み

5 見通しが悪いT字路なので通行車両と接触しないか心配。

<対策内容>
交差点マークを再塗装する。(新宿区)
交差点に赤色すべり止め舗装を実施する。(新宿区)

令和元年度実施済み

【対策検討メンバー】

小学校、牛込警察署、東京都(第三建設事務所)、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

【学校区域図】



【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域

東京都 新宿区 富久小学校区 (R元年度交通安全総点検 対策箇所図) - ② (S=1/5,000)

令和元年8月6日点検実施



6 見通しが悪いT字路となっている。
令和元年度実施済み

<対策内容>
 道路反射鏡の角度を調整する。(新宿区)

7 車の交通量が多く、T字路周辺は通行する際に危険。

<対策内容>
 「止まれ」を再塗装する。(新宿区)
 交差点マークを再塗装する。(新宿区)
 路側帯を再塗装する。(新宿区)
 停止線を再塗装する。(新宿区)
令和元年度実施済み

8 道幅が狭いので、車が進入する際は危険である。

<対策内容>
 この道を通らないよう児童へ指導する。(小学校)
令和元年度実施済み

9 十字路付近の交通量が多く危険。

<対策内容>
 教職員が児童へ安全教育を行う。(小学校)
令和元年度実施済み

【対策検討メンバー】

小学校、牛込警察署、東京都(第三建設事務所)、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

【学校区域図】



【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域

東京都 新宿区 富久小学校区 (R元年度交通安全総点検 対策箇所図) - ③ (S=1/5,000)

令和元年8月6日点検実施



10 交通量が多い通りに入る箇所であるため危険。

<対策内容>

- 傾いた標識柱を改修する。(新宿区)
- 「止まれ」を再塗装する。(新宿区)
- 停止線を再塗装する。(新宿区)
- ストップマークを再塗装する。(新宿区)

令和元年度実施済み

11 樹木が生い茂っており見通しが悪い。

<対策内容>

- 所有者に剪定してもらうよう依頼する。(新宿区)

令和元年度実施済み

【対策検討メンバー】

小学校、牛込警察署、東京都(第三建設事務所)、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

【学校区域図】



【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域