

## 令和元年度 交通安全総点検 新宿区内通学路対策箇所一覧表

【富久小学校】定期点検対象校 8月6日(火)実施

	点検箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	実施(予定)年度
1	富久町7-24付近	急な坂道なので児童が勢いで車道へ飛び出す危険がある。	ドライバーへ注意喚起するための看板を設置する。	新宿区(交通対策課)	令和元年度実施済み
2	富久町22-3付近	カーブがかかった車道を車がスピードを出して走行し危険。	減速マークを塗装する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
3	富久町6-11付近	通行車両が多く危険。	路側帯にポストコーンを設置する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
4	富久町21付近	児童が工事現場に入り込まないか心配。	工事現場の門扉に「工事中立入り禁止」看板等を設置する。	東京都 (第三建設事務所)	令和元年度実施済み
5	市谷台町19-10付近	見通しが悪いT字路なので通行車両と接触しないか心配。	・交差点マークを再塗装する。 ・交差点に赤色すべり止め舗装を実施する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
6	市谷台町19-10付近	見通しが悪いT字路となっている。	道路反射鏡の角度を調整する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
7	市谷台町20-3付近	車の交通量が多く、T字路周辺は通行する際に危険。	・「止まれ」を再塗装する。 ・交差点マークを再塗装する。 ・路側帯を再塗装する。 ・停止線を再塗装する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
8	富久町4-6付近	道幅が狭いので、車が進入する際は危険である。	この道を通らないよう児童へ指導する。	小学校	令和元年度実施済み
9	富久町1-30付近	十字路付近の交通量が多く危険。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
10	市谷台町10-3	交通量が多い通りに入る箇所であるため危険。	・傾いた標識柱を改修する。 ・「止まれ」を再塗装する。 ・停止線を再塗装する。 ・ストップマークを再塗装する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
11	市谷台町20-6付近	樹木が生い茂っており見通しが悪い。	所有者に剪定してもらうよう依頼する。	新宿区(交通対策課)	令和元年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、東京都第三建設事務所、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【牛込仲之小学校】定期点検対象校 8月6日(火)実施

	点検箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	実施(予定)年度
1	住吉町5付近	相互通行箇所で車がスピードを出していて危険。	注意喚起の看板を設置する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
2	市谷中之町3付近	念仏坂の端のポストコーンが曲がっていて危険。	ポストコーンを改修する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【四谷小学校】定期点検対象校 8月19日(月)実施

	点検箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	実施(予定)年度
1	四谷三栄町13付近	道路反射鏡が確認しづらい。また、ストップマークが薄い。	・道路反射鏡の角度を調整する。 ・ストップマークを再塗装する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
2	荒木町13付近	下り坂を自転車がスピードを出して下っていて危険。	路面に自転車ナビマーク・ナビラインを塗装する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
3	四谷3-8付近(交差点)	交差点は自転車や車などの往来が多く危険。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
4	四谷本塩町4-9付近	車両の交通量が多く危険。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
5	舟町7付近	歩道が無いため、歩行者と車がすれ違う際は危険。	ドライバーへ注意喚起するための看板を設置する。	新宿区(交通対策課)	令和元年度実施済み
6	四谷1-24付近	路上駐車があるため見通しが悪く危険。	取り締まりを強化する。	四谷警察署	令和元年度実施済み
7	若葉2-7付近	歩道が無いため車が通過する際は危険。	・路側帯を再塗装する。 ・ストップマークを再塗装する。 ・交差点マークを再塗装する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
8	若葉1-8付近	道幅が狭く歩行者と車がすれ違う際は危険。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
9	若葉1-19付近	道幅が狭く歩行者と車がすれ違う際は危険。	ドライバーへ注意喚起するための看板を設置する。	新宿区(交通対策課)	令和元年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、四谷警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【戸塚第一小学校】定期点検対象校 8月22日(木)実施

	点検箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	実施(予定)年度
1	西早稲田1丁目 新目白通り	幹線道路の歩道を自転車がよく走行しているため危険。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
2	西早稲田3-10付近	工事車両が常に停まっていて見通しが悪い。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
3	西早稲田2-11付近	車の往来が多く歩道が無いため危険。	路側帯内にカラー舗装を実施する。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
4	西早稲田2-4付近	道幅が狭く工事車両の出入りがあるため危険。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
5	西早稲田2-18付近	放置自転車と店舗のゴミが歩道に置かれている。	①放置自転車を撤去する。 ②道路上にゴミを置かないよう沿道店舗へ指導する。	①新宿区(交通対策課) ②東京都(第三建設事務所)	令和元年度実施済み
6	西早稲田2-18付近	大きなトラックがよく停まっていて見通しが悪い。	取り締まりを強化する。	戸塚警察署	令和元年度実施済み
7	西早稲田3-7付近	交通量が多いため危険。	ドライバーへ注意喚起するための看板を設置する。	新宿区(交通対策課)	令和元年度実施済み
8	西早稲田3-5付近	ガードパイプが付いていない箇所がある。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
9	西早稲田1-15付近	道幅が狭く歩行者と車がすれ違う際は危険。	路側帯の拡幅を行う。	新宿区(道路課)	令和元年度実施済み
10	西早稲田3-5付近 新目白通り	幹線道路からの車両の出入りの時に接触しそうになる。	道路上で集まらないよう児童に指導する。	小学校	令和元年度実施済み
11	西早稲田3-9付近	高台にある墓石が地震時に崩れて道路に落ちてこないか心配。	管理者へ情報提供を行う。	新宿区(交通対策課)	令和元年度実施済み
12	西早稲田2-11付近	道幅が狭く、車とすれ違う際に危険。	教職員が児童へ安全教育を行う。	小学校	令和元年度実施済み
13	西早稲田1-21付近	工事のため停車している車両があり見通しが悪い。	工事が完了したため対策は不要。		

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、東京都第三建設事務所、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【戸塚第二小学校】定期点検対象校 8月22日(木)実施

	点検箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	実施(予定)年度
1	高田馬場2-9-10付近	道がカーブになっていて見通しが悪い。	建物の物陰となる場所を歩かないよう児童へ指導する。	小学校	令和元年度実施済み
2	高田馬場2-14付近	放置自転車がが多い。	放置自転車を撤去する。	新宿区(交通対策課)	令和元年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課