


東京都 新宿区 戸塚第一小学校区(R元年度交通安全総点検 対策箇所図) - ① (S≒1/7,500)

令和元年8月22日点検実施



- 1** 幹線道路の歩道を自転車がよく走行しているため危険。
 <対策内容> 令和元年度実施済み
 教職員が児童へ安全教育を行う。(小学校)
- 2** 工事車両が常に停まっていて見通しが悪い。
 <対策内容> 令和元年度実施済み
 教職員が児童へ安全教育を行う。(小学校)
- 3** 車の往来が多く歩道が無いため危険。
 <対策内容> 令和元年度実施済み
 路側帯内にカラー舗装を実施する。(新宿区)
- 4** 道幅が狭く工事車両の出入りがあるため危険。
 <対策内容> 令和元年度実施済み
 教職員が児童へ安全教育を行う。(小学校)
- 5** 放置自転車と店舗のゴミが歩道に置かれている。
 <対策内容> 令和元年度実施済み
 ① 放置自転車を撤去する。(新宿区)
 ② 道路上にゴミを置かないよう沿道店舗へ指導する。(東京都)
- 6** 大きなトラックがよく停まっていて見通しが悪い。
 <対策内容> 令和元年度実施済み
 取り締まりを強化する。(戸塚警察署)

【対策検討メンバー】


小学校、戸塚警察署、東京都(第三建設事務所)、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 学校区域

東京都 新宿区 戸塚第一小学校区(R元年度交通安全総点検 対策箇所図) - ② (S≒1/7,500)

令和元年8月22日点検実施



- 7 交通が多いため危険。
令和元年度実施済み
 <対策内容>
 ドライバーへ注意喚起するための看板を設置する。
 (新宿区)
- 8 ガードパイプが付いていない箇所がある。
令和元年度実施済み
 <対策内容>
 教職員が児童へ安全教育を行う。(小学校)
- 9 道幅が狭く歩行者と車がすれ違う際は危険。
令和元年度実施済み
 <対策内容>
 路側帯の拡幅を行う。(新宿区)
- 10 幹線道路からの車両の出入りの時に接触しそうになる。
令和元年度実施済み
 <対策内容>
 道路上で集まらないよう児童に指導する。(小学校)
- 11 高台にある墓石が地震時に崩れて道路に落ちてこないか心配。
令和元年度実施済み
 <対策内容>
 管理者へ情報提供を行う。(新宿区)
- 12 道幅が狭く、車とすれ違う際に危険。
令和元年度実施済み
 <対策内容>
 教職員が児童へ安全教育を行う。(小学校)
- 13 工事のため停車している車両があり見通しが悪い。
令和元年度実施済み
 <対策内容>
 工事が完了したため対策は不要。

【対策検討メンバー】
 小学校、戸塚警察署、東京都(第三建設事務所)、
 区(教育調整課・道路課・交通対策課)

- 【凡例】**
- : 通学路(学校指定)
 - : 要対策箇所
 - : 学校区域