


東京都 新宿区 牛込仲之小学校区 (R元年度交通安全総点検 対策箇所図) (S=1/10,000)

令和元年8月6日点検実施



1 相互通行箇所で車がスピードを出していて危険。

令和元年度実施済み

<対策内容>
ドライバーへ注意喚起するための看板を設置する。(新宿区)

2 念仏坂の端のポストコーンが曲がっていて危険。

令和元年度実施済み

<対策内容>
ポストコーンを改修する。(新宿区)

【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域

【対策検討メンバー】

小学校、牛込警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)