


東京都 新宿区 江戸川小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

東五軒町学童クラブ: 令和2年10月6日実施



1 路側帯が狭く、交通量と駐車車両も多い。

<対策内容>

駐車車両へ是正指導を行う。(警察署)

令和2年度実施済み

2 横断歩道が長く、集団登校の児童が1回の青信号で2箇所の横断歩道を続けて渡ることができない。

<対策内容>

児童へ安全教育を行う。(小学校・学童クラブ)

令和2年度実施済み

3 工事車両の往来が多く、右左折時の内輪が危険。

<対策内容>

①工事会社へ安全指導を行う。(警察署)

②児童へ安全教育を行う。(小学校・学童クラブ)

令和2年度実施済み

4 ガードパイプがなく、児童が飛び出しやすい。

<対策内容>

減速帯を設置する。(新宿区)

令和2年度実施済み

【対策検討メンバー】

牛込警察署

区(子ども家庭支援課・教育調整課・道路課・交通対策課)

【凡例】

— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所