

東京都 新宿区 愛日小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年11月24日実施



1 横断歩道に信号がなく、かつ子どもがガードパイプの隙間をすり抜けて横断する。

<対策内容>
注意喚起の看板を設置する。(新宿区)

令和2年度実施済み

2 路面標示が薄くなっている。

<対策内容>
路面標示を再塗装する。(新宿区)

令和2年度実施済み

3 ・自発光式道路鋏が破損している。
・交差点標示が薄くなっている。

<対策内容>
・自発光式道路鋏を交換する。
・交差点標示を再塗装する。(新宿区)

令和2年度実施済み

4 注意喚起の看板が古くなっている。

<対策内容>
看板を更新する。(新宿区)

令和2年度実施済み

【凡例】

— : 通学路(学校指定)


○ : 対策箇所

【対策検討メンバー】

小学校、牛込警察署、区(道路課・交通対策課)

東京都 新宿区 愛日小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年11月24日実施



5 注意喚起の看板が古くなっている。

<対策内容>
看板を更新する。(新宿区)

令和2年度実施済み

6 注意喚起の看板が古くなっている。

<対策内容>
看板を更新する。(新宿区)

令和2年度実施済み

7 注意喚起の看板が古くなっている。

<対策内容>
看板を更新する。(新宿区)

令和2年度実施済み

8 緑色の路面だが、「通学路」の路面標示がない。

<対策内容>
「通学路」の路面標示を追加する。(新宿区)

令和2年度実施済み

9 路面標示が薄くなっている。

<対策内容>
路面標示を再塗装する。(警察署)

令和2年度実施済み

【凡例】

— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所

【対策検討メンバー】

小学校、牛込警察署、区(道路課・交通対策課)