

現況と課題



(新宿三丁目駅周辺を含む新宿駅東口地区)

1. 本地区の位置づけ	(P 1)	3. まちづくりの動向と関連事業	(P27)
2. まちの現況と課題	(P 4)	3.1 新宿駅直近地区のまちづくり	(P28)
2.1 まちの成り立ち	(P 5)	3.2 街並み再生方針・地区計画	(P30)
2.2 人口・事業所動向等	(P 6)	3.3 関連事業	(P32)
2.3 土地利用・建物現況	(P 7)		
2.4 都市計画	(P 9)		
2.5 自動車ネットワーク	(P10)		
2.6 歩行者ネットワーク	(P14)		
2.7 駅施設	(P16)		
2.8 駐車場施設・荷さばき対策	(P17)		
2.9 空間・景観	(P21) 【追加】		
2.10 防災	(P25)		
2.11 みどり・環境	(P26)		

※P24に「新宿三丁目交差点周辺の地下埋設状況（下水道施設）」を追加

- 新宿三丁目交差点地下の東側には下水道管（管径80cm）があり、メトロプロムナードと隣接地（建物）の接続に影響しており、駅まち空間の形成に支障となっている。また、メトロプロムナードと都営新宿線方面を結ぶエレベーターの整備にも支障となっている。
- 新宿三丁目交差点周辺において、上記箇所以外の下水道管及びそれ以外の地下埋設物については、既存地下通路（メトロプロムナード等）よりも地表側に埋設されており、駅まち空間の形成等に支障とならない。

■新宿三丁目交差点の地下埋設物状況（下水道施設）



現地写真



出典：東京都下水道局下水道台帳（東京都下水道局HP）をもとに作成