


東京都 新宿区 落合第四小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年12月22日実施



1 通学路標識が変な方向を向いている。

<対策内容>
通学路標識の向きを修正する。(新宿区) **令和2年度実施済み**

2 道路反射鏡が傾いている。

<対策内容>
道路反射鏡の向きを修正する。(新宿区) **令和2年度実施済み**

3 横断歩道が薄くなっている。

<対策内容>
横断歩道を再塗装する。(警察署) **令和2年度実施済み**

4 横断歩道が薄くなっている。

<対策内容>
横断歩道を再塗装する。(警察署) **令和3年度実施済み**

5 停止線が薄くなっている。

<対策内容>
停止線を再塗装する。(警察署) **令和2年度実施済み**

【凡例】


— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所

【対策検討メンバー】 戸塚警察署、区(道路課・交通対策課)

東京都 新宿区 落合第四小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年12月22日実施



6 停止線が薄くなっている。

<対策内容>
停止線を再塗装する。(警察署) **令和2年度実施済み**

7 停止線が薄くなっている。

<対策内容>
停止線を再塗装する。(警察署) **令和2年度実施済み**

8 停止線が薄くなっている。

<対策内容>
停止線を再塗装する。(警察署) **令和3年度実施済み**

9 一時停止標識が古くなっている。

<対策内容>
標識を更新する。(警察署) **令和3年度実施済み**

10 速度規制の路面標示が薄くなっている。

<対策内容>
路面標示を再塗装する。(警察署) **令和2年度実施済み**

【凡例】

— : 通学路(学校指定)


○ : 対策箇所

Copyright (C) NTT空間情報 All Rights Reserved

【対策検討メンバー】 戸塚警察署、区(道路課・交通対策課)

東京都 新宿区 落合第四小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年12月22日実施



11 速度規制の路面標示が薄くなっている。

<対策内容>
路面標示を再塗装する。(警察署)

令和3年度実施済み

12 通学路警戒標識の固定が緩くなっている。

<対策内容>
警戒標識のボルトを締め直す。(新宿区)

令和2年度実施済み

【凡例】

— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所

【対策検討メンバー】 戸塚警察署、区(道路課・交通対策課)