


東京都 新宿区 落合第五小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年12月22日実施



1 通学路及び踏切の警戒標識が破損している。

<対策内容>

警戒標識を更新する。(新宿区)

令和2年度実施済み

2 歩行者専用道路の標識が古くなっている。

<対策内容>

標識を更新する。(警察署)

令和3年度実施済み

3 歩行者・自転車ストップマークが薄くなっている。

<対策内容>

歩行者・自転車ストップマークを再塗装する。(警察署)

令和3年度実施済み

【対策検討メンバー】 戸塚警察署、区(道路課・交通対策課)

【凡例】

— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所

東京都 新宿区 落合第五小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年12月22日実施



4 横断歩道が薄くなっている。

<対策内容>

横断歩道を再塗装する。(警察署)

令和2年度実施済み

5 自転車横断帯が薄くなっている。

<対策内容>

自転車横断帯を再塗装する。(警察署)

令和2年度実施済み

6 一時停止線が薄くなっている。

<対策内容>

一時停止線を再塗装する。(警察署)

令和2年度実施済み

7 注意喚起の看板が古くなっている。

<対策内容>

看板を更新する。(新宿区)

令和2年度実施済み

【対策検討メンバー】 戸塚警察署、区(道路課・交通対策課)

【凡例】

— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所