


東京都 新宿区 花園小学校区 (R4年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和4年11月2日実施



1 規制標識が曲がっている。

<対策内容>

曲がった標識を復旧する。(警察署)

令和5年度実施済み

2 センターラインが薄くなっている。

<対策内容>

センターラインを再塗装する。(新宿区)

令和4年度実施済み

3 路面帯と減速帯が薄くなっている。

路側帯と減速帯を再塗装する。(新宿区)

令和4年度実施済み

4

- ・センターラインが薄くなっている。
- ・縁石の駐車禁止のペイントが薄くなっている。
- ・速度の路面標示が薄くなっている。

<対策内容>

①センターラインを再塗装する。(新宿区)

②駐車禁止のペイントと速度の路面標示を再塗装する。(警察署)

令和4年度実施済み

【対策検討メンバー】


四谷警察署、
区(道路課・交通対策課)

【凡例】

 : 対策箇所

東京都 新宿区 花園小学校区 (R4年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和4年11月2日実施



5 警戒標識の角度がずれている。

<対策内容>

標識の角度を修正する。(新宿区)

令和4年度実施済み

6 ・縁石の駐車禁止のペイントが薄くなっている。
・交差点標示が薄くなっている。

<対策内容>

①駐車禁止のペイントを再塗装する。(警察署)

②交差点標示を再塗装する。(新宿区)

令和4年度実施済み

7 規制標識が曲がっている。

曲がった標識を復旧する。(警察署)

令和5年度実施済み

8 センターラインが薄くなっている。

<対策内容>

センターラインを再塗装する。(新宿区)

令和4年度実施済み

【対策検討メンバー】

四谷警察署、
区(道路課・交通対策課)

【凡例】

 : 対策箇所